

平成30年8月16日

利用団体 各位

国立赤城青少年交流の家

落雷に伴う設備の故障について（第4報）

当施設において、8月10日（金）21時45分ごろ落雷が発生し、これにより多数の設備が故障しております。現在復旧作業を関係業者に依頼をしておりますが、お盆休み期間ということもあり、復旧には時間を要する見込みとなっております。

ご利用の皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、事情ご理解の上、何卒ご了承下さいますよう、よろしくお願い致します。

8月14日に設備の故障状況等について報告（第3報）しておりましたが、復旧状況等について新たな情報を赤字にて報告致します。

記

1. 放送設備

落雷の影響により放送設備が使用できない状況となっております。このため、利用団体と連絡を取る際には携帯電話を使用して連絡することとし、入所時に団体連絡担当者として2名の連絡先をお聞きします。（8月20日以降の復旧を予定）

2. 消防設備

落雷の影響により屋内消火栓が使用できません。このため宿泊棟での火気の使用を禁止するとともに、消火器の場所を事前に確認して下さい。

（8月20日以降の復旧を予定）

3. プレイルームの火災感知器

落雷の影響により、一部の火災感知器が故障しております。このため火気の使用を禁止するとともに、消火器の場所を事前に確認して下さい。

（8月20日以降の復旧を予定）

4. 宿泊棟エアコン

①A棟

落雷の影響及び不具合により、全室使用不可となっております。

②B棟

落雷の影響及び不具合により、2階は全室使用不可です。3階は6室（リーダー室、3-2、3-4、3-6、3-8、3-10）が使用不可です。

また、1室（3階サブリーダー室）についてはエアコンが切れない状態になっています。

③C、D棟

使用可能です。

④E棟

落雷の影響及び不具合により、2階・3階のリーダー室及び2室（2-1、2-5）は使用不可となっております。

また、3室（3-2、3-3、3-4）については室内に2基あるエアコンのうち1基が使用不可となっております。

（現在稼働しないエアコンは基盤交換の必要があり、8月下旬の復旧を予定）

5. プレイルームエアコン

落雷の影響により、使用不可となっております。

（基盤交換の必要があり、8月下旬の復旧を予定）

6. アクティビティホールエアコン

落雷の影響により、使用不可となっております。

（基盤交換の必要があり、8月下旬の復旧を予定）

7. 浴室棟エアコン

落雷の影響により、使用不可となっております。

（基盤交換の必要があり、8月下旬の復旧を予定）

8. 食堂の電話

落雷の影響により不通となっておりますが、8月13日に復旧しました。

9. 朝、夕べのつどいについて

放送設備の故障に伴い、復旧するまでの間は朝のつどいは体育館で実施し、夕べのつどいは中止致します。

連絡事項は代表者会議（16:30～ゲストルームロビー）において周知しますので、必ず出席してください。

10. 宿直要員の増加について

消防設備・放送設備等の故障のため、これらが復旧するまでの間、2名（職員1名・警備員1名）の宿直体制に加え、対応要員として1名増員致します。

以上

お問合せ先  
国立赤城青少年交流の家  
【TEL】027-289-7224  
【FAX】027-289-7225